AlphaTec® 1500 PLUS FR

Available in white Model 111

GB INSTRUCTIONS FOR USE

EU and UK Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS FR FR formerly known as MICROGARD® 1500 PLUS FR

Label Markings: 1. Overall/manufacturer/brand name. **2a.** CE Marking. Confirms Category III approval by SGS Fimko, FI, Regulation 2016/425. Type examination conducted by SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notified Body No: 0598. **2b.** UKCA marking. Confirms category III approval to Regulation 2016/425 on personal protective equipment as it forms part of UK law and amended, type examination and conformity to type certificates issued by SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom. Notified Body Number: 0120. **3.** Model identification. **4.** Size identification. **5.** Read instructions before use. **6.** Wash. **7.** Manufacturing month and year. **8.** Do not wash. **10.** Do not iron. **11.** Do not tumble dry. **12.** Do not dry clean. **13.** Do not reuse

Protection Levels & Additional Properties: 14. Full body protection "Type" achieved to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2. Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2. **16.** EN 1149-5 fabric anti-static) treated and offers electrostatic protection when suitably grounded. **17.** AlphaTec® 1500 PLUS FR FR meets the requirements of EN ISO 14116:2015 Index 1 with the exception of Clause 6.1.4. The overall shelf life for seam flammability test. The end user must decide on the basis of a risk assessment whether or not the product is suitable for the intended use.

Physical performance of AlphaTec® 1500 PLUS FR Fabrics EN Class*

EN 530 Abrasion	1 of 6
EN ISO 7854 Flex Cracking	6 of 6
EN ISO 9073-4 Resistance to tear	2 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength	2 of 6
EN 863 Puncture Resistance	2 of 6
EN 13274-4 Resistance to ignition	Pass
EN ISO 15025 (Procedure A) Limited Flame Spread	Index 1
EN 25978 Resistance to Blocking	No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength	3 of 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals – AlphaTec® 1500 PLUS FR Fabric

	Concentration	Penetration EN Class*
Sulphuric Acid (30%)	2 of 3	3 of 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	3 of 3

AlphaTec® 1500 PLUS FR Whole Suit Performance

Type 5: Particle Test	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Jmn, 82/90 x %30 vn % L, 8/10 x %15	Pass≥ 6 -30%
Type 6: Reduced Spray Test	EN 13034:2005+A1:2009	Pass
∆ Radioactive Particle Repellency	EN 1073-2:2002***	Class1
∆ Limited Flame Spread	EN ISO 14116:2015***	Index 1
Electrostatic Properties	EN 1149-5:2018	Pass t_{50}< 4 s

**Covera® tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2. Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2. Note: Does not protect against ionizing radiation

*** AlphaTec® 1500 PLUS FR complies to the requirements of EN ISO 14116:2015, seams, zipper & elastics do not comply.

Typical Areas of Use

AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products and processes and from contamination of light splashes or sprays of non-flammable liquids. Appropriate garments must be selected based on specific hazards dependent on the toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use

- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its protective function (e.g. holes, damaged seams and fastenings, heavily soiled areas) and discard if compromised.
- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate skin. If garments are contaminated, they should be removed and then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to re-using the clothing.
- Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate considerations are not taken. Appropriate work/rest regimens and/or undergarments should be considered to minimise heat stress or damage to your health.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is advisable to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to respiratory device. (metal zipper can cause static discharge) The self-adhesive zip flap should also be used by peeling away the backing paper and pressing down securely, taking care to avoid creases or folds, after securing the zip flap additional tape should be applied to allow for full type protection. If the tape is not dissipative, then the width should be kept below 50 mm (referring to the total tape applied) in order to avoid the build up of electrostatic charge.

Height (A)	Chest (B)	Waist (C)	Inseam (D)
158 - 164	76 - 84	58 - 76	XS
164 - 170	84 - 92	76 - 84	S
170 - 176	92 - 100	84 - 92	M
176 - 182	100 - 108	92 - 100	L
182 - 188	108 - 116	100 - 108	XL
188 - 194	116 - 124	108 - 116	2XL
194 - 200	124 - 132	116 - 124	3XL
200 - 206	132 - 140	124 - 132	4XL
206 - 212	140 - 148	132 - 140	5XL
212 - 218	148 - 156	140 - 148	6XL
218 - 224	156 - 164	148 - 156	7XL

Measurements for Trousers only

- Wherever possible, ensure that the clothing for any damage that could affect its protective function (e.g. holes, damaged seams and fastenings, heavily soiled areas) and discard if compromised.
- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate skin. If garments are contaminated, they should be removed and then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to re-using the clothing.
- Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate considerations are not taken. Appropriate work/rest regimens and/or undergarments should be considered to minimise heat stress or damage to your health.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is advisable to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to respiratory device. (metal zipper can cause static discharge) The self-adhesive zip flap should also be used by peeling away the backing paper and pressing down securely, taking care to avoid creases or folds, after securing the zip flap additional tape should be applied to allow for full type protection. If the tape is not dissipative, then the width should be kept below 50 mm (referring to the total tape applied) in order to avoid the build up of electrostatic charge.

** Tulum, radyoaktif parçacıklara karşı barıyer olarak, Madde 4.2 hariç olmak üzere EN 1073-2'ye göre test edilmiştir. Delinme direnci, Sınıf 2 gerekliliğine rağmen Sınıf 1'dir. Not: Yoğunlaşmış kumaş iyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak için kullanılmaz.

*** AlphaTec® 1500 PLUS FR kumaş EN ISO 14116:2015 gerekliliklerine uygunluğu: Dikişler, fermuar & elastikler parçalar uyumsuzdur.

Tipik Kullanım Alanları

AlphaTec® eldiyeri, işleri tehlikeli maddelere, hassas ürünlere veya kontaminasyon bandıran prosedürlere karşı korumak için tasarlanmıştır. Tipik olarak, kısıtlara ve maruziyet koşullarına bağlı olarak tehlikeye karşı koruma sağlamak için kullanılırlar. Bkz. "Tip" Koruma Seviyeleri ve Elde Edilen Ek Özellikler.

Kullanım Sınırlamaları

- Eldiseyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve eldiseyi, koruyucu özelliğine zarar verebilecek herhangi bir delikler, hasarlı dikişler veya ağır kirlenmeler gibi kusurlar ve) kullanılmamalıdır.
- Kontamine olan eldiseyi yenisiyle değiştirin.
- Kontamine olan eldiseyi çıkarırken, Ansell önerilen eldiseyi kullanıcıya temas etmemesine dikkat edilmelidir. Elbise kontamine olmuşsa, çıkarılmadan önce dekontaminasyon prosedürleri (dekontrol duşu gerektirebilir) izlenmelidir (önceki gibi).
- Kontamine olan, aşınan veya hasar gören elbise çıkarılmalı ve uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.
- Çalışma ortamı yeterince doğru analiz edilmezse, kimyasal koruyucu elbise giymek ısı stresine yol açabilir. Bu stresin veya sağlığınızın zarar görmesini önlemek için uygun için uygun iç giysiler giyilmesi düşünülmelidir.
- Ansell ürünleri diğer KKD'ler ile birlikte ve tam koruma amaçlı kullanılıyorsa, kol açıkları eldivenlere, bilekler bottara ve başlık solunum aygıtına bantla sabitlenmelidir. (Metal fermuar statik boşalmaya yol açabilir) Ayrıca, yapışkanlı fermuar kapağı da arka kısmındaki kağıt soyulup bu kısım sıkıca bastırılarak kullanılmalıdır. Bunu yaparken buruşma veya katlanmalarından kaçınılmalıdır. Fermuar kapağı sabitlendikten sonra tam koruma için ilave bant da yapıştırın. Bant yitirgen değilse bandın genişliği 50 mm'den (uygulanan toplam bant genişliğine bakarak) fazla olmamalıdır. Bu, statik elektrik oluşumunu önlemek için yapılır.

*** Eldiseyi AlphaTec® 1500 PLUS FR'e conforme ai requisiti della norma EN ISO 14116: 2015, cuciture, cerniere lampo ed elastici no.

Tipiche aree di utilizzo

Gli indumenti AlphaTec® sono studiati per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose o prodotti e processi sensibili e dalla contaminazione da spruzzi leggeri o spray di liquidi non infiammabili. Gli indumenti devono essere selezionati in base a rischi specifici che dipendono dalla tossicità e dalle condizioni di esposizione. Consultare i livelli di protezione "Tipo" e le ulteriori proprietà.

Limiti d'uso

- Prima dell'uso, leggere bene tutte le istruzioni e ispezionare gli indumenti per assicurarsi che non presentino danneggiamenti che possano influire sulla protezione (ad esempio cuciture e chiusure danneggiate, aree molto sporche). Sostituire eventuali indumenti danneggiati.
- Fare molta attenzione nel togliersi tute contaminate per evitare la contaminazione della persona che indossa gli indumenti. Se contaminati, devono essere rimossi, poi gli indumenti contaminati, eseguire le procedure di decontaminazione (doccia decontaminante) prima di riutilizzarli.
- In caso di contaminazione, gli indumenti sporchi o danneggiati devono essere rimossi e smaltiti in modo appropriato.
- Indossare indumenti per la protezione chimica può creare causa di stress termico se non sono presi dovuti provvedimenti e considerazione e condizioni dell'ambiente di lavoro. Per ridurre al minimo lo stress termico o il danneggiamento degli indumenti Ansell, indossare le opportune sottovesti.
- Se si usano i prodotti Ansell insieme ad altri DPI e protezioni di tipo "completo", far aderire bene i polsini ai guanti, le caviglie agli stivali e il cappuccio al respiratore con il nastro. (La cerniera metallica può dare origine a fenomeni elettrostatici.) Inoltre, utilizzare la pattina autoadesiva della cerniera togliendo la cartina retrostante e premendo con forza per evitare grinze o pieghe. Dopo aver fissato la pattina della cerniera, applicare altro nastro per la massima protezione. Se il nastro non è dissipativo, mantenere la larghezza del nastro al di sotto dei 50 mm (facendo riferimento al nastro totale applicato) in modo da evitare accumulo di cariche elettrostatiche.

- Modelli conformi ai requisiti della norma EN ISO 14116:2015 Indice 1 (fiamma limitata) per quanto riguarda la resistenza alla propagazione della fiamma.
- Modelli privi di cuciture, fermeture lampo e elastici.
- Modelli avec anneaux. Doivent être utilisés seulement avec un système de harnais anti-chute. Ne pas utiliser les anneaux pour lever la charge.
- Nâr Ansell-produkter bruks sammen med annet personlig beskyttelsesutstyr, og for full "typegodkjennelse", er det viktig å teipe mansjetter til hansker, ankler til støvler, hetten til gassmasken. (Metallglidelås kan gi statisk utladning). Den selvklebende glidelåsklaffen skal også brukes ved å fjerne beskyttelsespapiret og presse den godt ned. Pass på at den ikke krøller eller bretter seg. Når glidelåsklaffen er festet, bør det også påføres mer tape for å oppnå full typebeskyttelse. Hvis teipen ikke er ledende, bør den være mindre enn 50 mm bred (det vil si i forhold til den totale mengden tape som er brukt på ett område) og samlet tykkelse må være under 1,95 mm.
- Ikke noe produkt kan tilby beskyttelse mot alle farer ved håndtering av farlige stoffer. Bestemmelse av Ansell-produktenes egnethet, enten alene eller i kombinasjon med annet personlig verneutstyr, må gjøres på grunnlag av en risikovurdering av de aktuelle bruksforholdene.
- Avvertenza - Se presenti, le chiusure a gancio e ad anello non devono essere aperte mentre si lavora in zone pericolose.
- Le prestazioni degli indumenti protettivi ESD possono essere influenzate dall'usura, da lavaggi e da pulizia non appropriati. Per garantire che gli indumenti mantengano le proprietà di protezione dalle scariche elettrostatiche deve essere adeguatamente collegata alla presa di terra. La resistenza tra la persona che indossa gli indumenti e un buon collegamento a terra non deve superare i 100 MΩ. Gli indumenti devono essere ottenuta, ad esempio, indossando adeguate calzature o su pavimenti dissipativi. Ansell non è responsabile per danni o lesioni collegati alla loro inadeguata o errata messa a terra.
- Ogni indumento protettivo dissipativi elettrostatico non devono essere aperti né tolti in presenza di atmosfere infiammabili a meno che non sia stata verificata l'assenza di atmosfere infiammabili o esplosive • Gli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici devono essere indossati sopra indumenti adatti e non devono essere indossati direttamente sulla pelle nuda. Per ridurre al minimo lo stress termico o il danneggiamento degli indumenti Ansell, indossare le opportune sottovesti.
- Se si usano i prodotti Ansell insieme ad altri DPI e protezioni di tipo "completo", far aderire bene i polsini ai guanti, le caviglie agli stivali e il cappuccio al respiratore con il nastro. (La cerniera metallica può dare origine a fenomeni elettrostatici.) Inoltre, utilizzare la pattina autoadesiva della cerniera togliendo la cartina retrostante e premendo con forza per evitare grinze o pieghe. Dopo aver fissato la pattina della cerniera, applicare altro nastro per la massima protezione. Se il nastro non è dissipativo, mantenere la larghezza del nastro al di sotto dei 50 mm (facendo riferimento al nastro totale applicato) in modo da evitare accumulo di cariche elettrostatiche.
- Nessun indumento assicura una protezione completa da tutti i prodotti chimici e le sostanze pericolose. La decisione finale sull'idoneità dei prodotti Ansell, da soli o insieme ad altri DPI, spetta esclusivamente all'utilizzatore finale. Le informazioni sulla compatibilità dei prodotti Ansell sono basate su test di laboratorio eseguiti secondo metodi standard e/o su esperienze pratiche. Queste informazioni sono fornite in buona fede, ma non costituiscono una garanzia esplicita o implicita di idoneità per uno scopo particolare. Poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del controllo di Ansell, la responsabilità per la valutazione dei rischi e per la determinazione dell'idoneità di un prodotto per uno scopo particolare è esclusivamente dell'utilizzatore finale. Ansell declina ogni responsabilità per qualsiasi perdita, danno o costo derivante dall'uso o dall'impossibilità di utilizzo dei prodotti Ansell, a meno che non sia espressamente concordato per iscritto da Ansell.
- Il contatto con sostanze chimiche può ridurre la durata e le prestazioni di protezione dei guanti. Poiché la durata e le prestazioni di protezione dei guanti dipendono da molti fattori, tra cui la concentrazione della sostanza chimica, la durata del contatto, la temperatura e la destrezza richiesta per l'attività, è importante che l'utilizzatore finale valuti attentamente la durata e le prestazioni di protezione dei guanti per ogni applicazione.
- Per garantire la massima protezione, controllare i guanti prima dell'uso per verificare che non presentino fori o altri difetti. Per migliorare la destrezza, è possibile tagliare i guanti all'altezza del polso o dell'avambraccio.
- Per evitare la contaminazione, sfilare i guanti in modo da non toccare la parte esterna con la pelle nuda. Smaltire i guanti usati in conformità alle procedure locali.
- Per garantire la massima protezione, controllare i guanti prima dell'uso per verificare che non presentino fori o altri difetti. Per migliorare la destrezza, è possibile tagliare i guanti all'altezza del polso o dell'avambraccio.
- Per evitare la contaminazione, sfilare i guanti in modo da non toccare la parte esterna con la pelle nuda. Smaltire i guanti usati in conformità alle procedure locali.

Avvertenza - Se presenti, le chiusure a gancio e ad anello non devono essere aperte mentre si lavora in zone pericolose.

Le prestazioni degli indumenti protettivi ESD possono essere influenzate dall'usura, da lavaggi e da pulizia non appropriati. Per garantire che gli indumenti mantengano le proprietà di protezione dalle scariche elettrostatiche deve essere adeguatamente collegata alla presa di terra. La resistenza tra la persona che indossa gli indumenti e un buon collegamento a terra non deve superare i 100 MΩ. Gli indumenti devono essere ottenuta, ad esempio, indossando adeguate calzature o su pavimenti dissipativi. Ansell non è responsabile per danni o lesioni collegati alla loro inadeguata o errata messa a terra.

Ogni indumento protettivo dissipativi elettrostatico non devono essere aperti né tolti in presenza di atmosfere infiammabili a meno che non sia stata verificata l'assenza di atmosfere infiammabili o esplosive • Gli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici devono essere indossati sopra indumenti adatti e non devono essere indossati direttamente sulla pelle nuda.

Saklama – Çok sıcak veya doğrudan güneş ışığı alan yerlerden saklamayın

Bertaraf – Elbiseyi Ansell'in önerdiklerine göre bertaraf edin.

Konu hakkında sorularınız varsa Ansell teknik ekibine danışabilirsiniz. Üretici, ürün ambalajında belirtilen hususlarla ilgili her türdeki yükümlülüğü kabul etmez. Ansell ürünlerinin hatalı kullanımasından doğan ürün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koruma Seviyeleri ve Ek Özellikler: 14. Elde edilen tam vücut koruması "Tipler" **15.** Tulum, radyoaktif parçacıklara karşı barıyer olarak, Madde 4.2 hariç olmak üzere EN 1073-2'ye göre test edilmiştir. Delinme direnci, Sınıf 2 gerekliliğine rağmen Sınıf 1'dir. **16.** EN 1149-5 fabric anti-statik özellikleri tedavi and offers electrostatic protection when suitably grounded. **17.** AlphaTec® 1500 PLUS FR FR meets the requirements of EN ISO 14116:2015 Index 1 with the exception of Clause 6.1.4. The overall shelf life for seam flammability test. The end user must decide on the basis of a risk assessment whether or not the product is suitable for the intended use.

Fiziksel performans of AlphaTec® 1500 PLUS FR Fabrics EN Class*

EN 530 Abrasion	1 of 6
EN ISO 7854 Flex Cracking	6 of 6
EN ISO 9073-4 Resistance to tear	2 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength	2 of 6
EN 863 Puncture Resistance	2 of 6
EN 13274-4 Resistance to ignition	Pass
EN ISO 15025 (Prosedür A) Sınırlı Alev Yayılması	Endeks 1
EN 25978 Engellenme yok direnci	Engellenme yok
EN ISO 13935-2 Dikiş mukavemeti	3 / 6

*EN 14325:2004 ile belirtilen EN Sınıfı. Sınıf numarası ne kadar yüksekse performans o kadar iyidir.

EN ISO 6530 Kimyasal nüfuzuna karşı direnç – AlphaTec® 1500 PLUS FR Kumaş

	Geçirmezlik EN Sınıfı*	Nüfuz EN Sınıfı*
Sülfürik asit (%30)	2 / 3	3 / 3
Sodyum Hidroksit (%10)	3 / 3	3 / 3

AlphaTec® 1500 PLUS FR Tüm Elbise Performansı

Tip 5: Partikül Testi	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Jmn, 82/90 x %30 ve ls, 8/10 x %15	Başarılı ≥ 6 -30%
Tip 6: Azaltılmış Püskürtme Testi	EN 13034:2005+A1:2009	Başarılı
∆ Radyoaktif Partiküller	EN 1073-2:2002***	Sınıf 1
∆ Sınırlı Alev Yayılması	EN ISO 14116:2015***	Endeks 1
Elektrostatik Özellikler	EN 1149-5:2018	Başarılı, t_{50} < 4 sn

** Tulum, radyoaktif parçacıklara karşı barıyer olarak, Madde 4.2 hariç olmak üzere EN 1073-2'ye göre test edilmiştir. Delinme direnci, Sınıf 2 gerekliliğine rağmen Sınıf 1'dir. Not: Yoğunlaşmış kumaş iyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak için kullanılmaz.

*** AlphaTec® 1500 PLUS FR kumaş EN ISO 14116:2015 gerekliliklerine uygunluğu: Dikişler, fermuar & elastikler parçalar uyumsuzdur.

Kullanım Sınırlamaları

- Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve elbiseyi, koruyucu özelliğine zarar verebilecek herhangi bir delikler, hasarlı dikişler veya ağır kirlenmeler gibi kusurlar ve) kullanılmamalıdır.
- Kontamine olan elbiseyi yenisiyle değiştirin.
- Kontamine olan elbiseyi çıkarırken, Ansell önerilen eldiseyi kullanıcıya temas etmemesine dikkat edilmelidir. Elbise kontamine olmuşsa, çıkarılmadan önce dekontaminasyon prosedürleri (dekontrol duşu gerektirebilir) izlenmelidir (önceki gibi).
- Kontamine olan, aşınan veya hasar gören elbise çıkarılmalı ve uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.
- Çalışma ortamı yeterince doğru analiz edilmezse, kimyasal koruyucu elbise giymek ısı stresine yol açabilir. Bu stresin veya sağlığınızın zarar görmesini önlemek için uygun için uygun iç giysiler giyilmesi düşünülmelidir.
- Ansell ürünleri diğer KKD'ler ile birlikte ve tam koruma amaçlı kullanılıyorsa, kol açıkları eldivenlere, bilekler bottara ve başlık solunum aygıtına bantla sabitlenmelidir. (Metal fermuar statik boşalmaya yol açabilir) Ayrıca, yapışkanlı fermuar kapağı da arka kısmındaki kağıt soyulup bu kısım sıkıca bastırılarak kullanılmalıdır. Bunu yaparken buruşma veya katlanmalarından kaçınılmalıdır. Fermuar kapağı sabitlendikten sonra tam koruma için ilave bant da yapıştırın. Bant yitirgen değilse bandın genişliği 50 mm'den (uygulanan toplam bant genişliğine bakarak) fazla olmamalıdır. Bu, statik elektrik oluşumunu önlemek için yapılır.

*** Il tessuto AlphaTec® 1500 PLUS FR è conforme ai requisiti della norma EN ISO 14116: 2015, cuciture, cerniere lampo ed elastici no.

Destinazioni d'uso consigliate

Gli indumenti AlphaTec® sono studiati per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose o prodotti e processi sensibili e dalla contaminazione da spruzzi leggeri o spray di liquidi non infiammabili. Gli indumenti devono essere selezionati in base a rischi specifici che dipendono dalla tossicità e dalle condizioni di esposizione. Consultare i livelli di protezione "Tipo" e le ulteriori proprietà.

Limiti d'uso

- Prima dell'uso, leggere bene tutte le istruzioni e ispezionare gli indumenti per assicurarsi che non presentino danneggiamenti che possano influire sulla protezione (ad esempio cuciture e chiusure danneggiate, aree molto sporche). Sostituire eventuali indumenti danneggiati.
- Fare molta attenzione nel togliersi tute contaminate per evitare la contaminazione della persona che indossa gli indumenti. Se contaminati, devono essere rimossi, poi gli indumenti contaminati, eseguire le procedure di decontaminazione (doccia decontaminante) prima di riutilizzarli.
- In caso di contaminazione, gli indumenti sporchi o danneggiati devono essere rimossi e smaltiti in modo appropriato.
- Indossare indumenti per la protezione chimica può creare causa di stress termico se non si prendono sawements e considerazione e condizioni dell'ambiente di lavoro. Per ridurre al minimo lo stress termico o il danneggiamento degli indumenti Ansell, indossare le opportune sottovesti.
- Se si usano i prodotti Ansell insieme ad altri DPI e protezioni di tipo "completo", far aderire bene i polsini ai guanti, le caviglie agli stivali e il cappuccio al respiratore con il nastro. (La cerniera metallica può dare origine a fenomeni elettrostatici.) Inoltre, utilizzare la pattina autoadesiva della cerniera togliendo la cartina retrostante e premendo con forza per evitare grinze o pieghe. Dopo aver fissato la pattina della cerniera, applicare altro nastro per la massima protezione. Se il nastro non è dissipativo, mantenere la larghezza del nastro al di sotto dei 50 mm (facendo riferimento al nastro totale applicato) in modo da evitare accumulo di cariche elettrostatiche.

- Modelos compuestos por ruban réfléchissant agrafé pour une meilleure visibilité ; le produit n'est pas conforme à la norme EN 20471.
- Modelos avec anneaux. Doivent être utilisés seulement avec un système de harnais anti-chute. Ne pas utiliser les anneaux pour lever la charge.
- Nâr Ansell-produkter bruks sammen med annet personlig beskyttelsesutstyr, og for full "typegodkjennelse", er det viktig å teipe mansjetter til hansker, ankler til støvler, hetten til gassmasken. (Metallglidelås kan gi statisk utladning). Den selvklebende glidelåsklaffen skal også brukes ved å fjerne beskyttelsespapiret og presse den godt ned. Pass på at den ikke krøller eller bretter seg. Når glidelåsklaffen er festet, bør det også påføres mer tape for å oppnå full typebeskyttelse. Hvis teipen ikke er ledende, bør den være mindre enn 50 mm bred (det vil si i forhold til den totale mengden tape som er brukt på ett område) og samlet tykkelse må være under 1,95 mm.
- Ikke noe produkt kan tilby beskyttelse mot alle farer ved håndtering av farlige stoffer. Bestemmelse av Ansell-produktenes egnethet, enten alene eller i kombinasjon med annet personlig verneutstyr, må gjøres på grunnlag av en risikovurdering av de aktuelle bruksforholdene.
- Avvertenza - Se presenti, le chiusure a gancio e ad anello non devono essere aperte mentre si lavora in zone pericolose.
- Le prestazioni degli indumenti protettivi ESD possono essere influenzate dall'usura, da lavaggi e da pulizia non appropriati. Per garantire che gli indumenti mantengano le proprietà di protezione dalle scariche elettrostatiche deve essere adeguatamente collegata alla presa di terra. La resistenza tra la persona che indossa gli indumenti e un buon collegamento a terra non deve superare i 100 MΩ. Gli indumenti devono essere ottenuta, ad esempio, indossando adeguate calzature o su pavimenti dissipativi. Ansell non è responsabile per danni o lesioni collegati alla loro inadeguata o errata messa a terra.
- Ogni indumento protettivo dissipativi elettrostatico non devono essere aperti né tolti in presenza di atmosfere infiammabili a meno che non sia stata verificata l'assenza di atmosfere infiammabili o esplosive • Gli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici devono essere indossati sopra indumenti adatti e non devono essere indossati direttamente sulla pelle nuda.

Saklama – Ne sıcak veya doğrudan güneş ışığı alan yerlerden saklamayın

Bertaraf – Elbiseyi Ansell'in önerdiklerine göre bertaraf edin.

Konu hakkında sorularınız varsa Ansell teknik ekibine danışabilirsiniz. Üretici, ürün ambalajında belirtilen hususlarla ilgili her türdeki yükümlülüğü kabul etmez. Ansell ürünlerinin hatalı kullanımasından doğan ürün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION FR

La Déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS FR anciennement appelé MICROGARD® 1500 PLUS FR

Agendas: 1. Fabricant/marque générale. **2a.** Marquage CE. Confirme l'homologation de catégorie III par SGS Fimko., Règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Organisme notifié n° 0598. **2b.** Marquage UKCA. Confirme l'homologation de catégorie III selon le Règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle tels qu'ils font partie du droit britannique et modifié, examen de type et certificats de conformité délivrés par SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Organisme notifié n° 0598. **3.** Identification du modèle. **4.** Identification de la taille. **5.** Lisez les instructions avant utilisation. **6.** Lavez. **7.** Mois/année de fabrication. **8.** Ne pas laver. **10.** Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge. **12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 14. « Type » de protection complète du corps obtenu. **15.** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2. La résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. **16.** Tissu EN 1149-5 traité antistatique et offrant une protection électrostatique quand il est correctement mis à la terre. **17.** AlphaTec® 1500 PLUS FR respecte les exigences de la norme EN ISO 14116:2015 Indice 1 à l'exception de la clause 6.1.4. La durée de vie globale pour le test d'inflammabilité des coutures. L'utilisateur final doit décider, sur la base d'une évaluation des risques, si le produit convient ou non à l'utilisation prévue.

Performance physique du tissu AlphaTec® 1500 PLUS FR EN Classe*

EN 530 Abrasion	1 sur 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion	6 sur 6
EN ISO 9073-4 Résistance au déchirement	2 de 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction	2 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	1 sur 6
EN 13274-4 Résistance à l'inflammation	Réussite
EN ISO 15025 (Proc. A) Indice de propagation de flamme limitée	Indice 1
EN 25978 Résistance au blocage	Absence de blocage
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	3 sur 6

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleur est la performance.

EN ISO 6530 Résistance à la pénétration des produits chimiques – Tissu AlphaTec® 1500 PLUS FR

	Classe d'imperméabilité EN*	Classe de pénétration EN* Classe
Acide sulfurique (30 %)	2 sur 3	3 sur 3
Hydroxyde de sodium (10 %)	3 sur 3	3 sur 3

Performance de la combinaison entière AlphaTec® 1500 PLUS FR

Type 5 : Test de particules	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Jmn, 82/90 x 30 % ls, 8/10 x 15 %
Type 6 : Test de pulvérisation réduite	EN 13034:2005+A1:2009
∆ Particules radioactives	EN 1073-2:2002***
∆ Propagation de flamme limitée	EN ISO 14116:2015***
Propriétés électrostatiques	EN 1149-5:2018

**Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2 : la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. Remarque : n'offre pas de protection contre le rayonnement ionisant.

*** Le tissu AlphaTec® 1500 PLUS FR est conforme aux exigences de la norme EN ISO 14116:2015, à l'exception des coutures, fermetures éclair et élastiques qui ne sont pas conformes.

Domaines d'utilisation typiques

Les vêtements AlphaTec® sont conçus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses ou les produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont généralement choisis en fonction des risques spécifiques qui dépendent de la toxicité et des conditions d'exposition. Consultez les niveaux de protection de « type » atteints et propriétés supplémentaires.

Limitations d'utilisation

- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les éventuels dommages susceptibles d'altérer sa fonction protectrice (trous, coutures et fermetures endommagées, zones très sales, etc.). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions lors du retrait des vêtements contaminés, afin de ne pas contaminer la peau. Si la combinaison s'est contaminée, suivez les procédures de décontamination (par exemple une douche de décontamination) avant d'enlever la combinaison.
- En cas de contamination, d'usure ou de détérioration, la combinaison doit être retirée et éliminée de manière correcte.
- Le port de vêtements de protection chimique crée un stress thermique si une réflexion appropriée n'est pas menée à propos de l'environnement de travail. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison pour réduire au minimum le stress thermique ou dégâts à la combinaison Ansell.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisés en même temps que d'autres EPI, et pour obtenir une protection de type complète, il faut coller les poignets aux gants, les chevilles aux bottes et le capuchon au masque respiratoire (fermeture éclair métallique peut générer de l'électricité statique). L'adhésif de la languette de fermeture éclair doit également être utilisé en retirant le papier protecteur et en appuyant fermement, en prenant soin d'éviter les plis. Après la mise en place du rabat, il faut appliquer du ruban adhésif supplémentaire pour assurer une protection complète. Si le ruban adhésif n'est pas dissipateur, la largeur totale de l'adhésif appliqué (pour une zone spécifique) et son épaisseur totale doit être inférieure à 50 mm.
- Aucun vêtement n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination du caractère approprié des produits Ansell, utilisés seuls ou combinés à des EPI supplémentaires pour une application spécifique, est la responsabilité finale de l'utilisateur.
- Modèles avec chaussettes intégrées : les chaussettes sont conçues pour être portées dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes ou bottes intégrées ne conviennent pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements de produits chimiques ou flaques de liquides. Un câble de mise à la terre ou autre solution de mise à la terre convenable doit être utilisé pour les modèles avec chaussettes intégrées.
- Les vêtements de protection offrent une résistance limitée au glissement mais n'offrent pas entièrement le risque de glisse-et-fly ou de chute, surtout sur les surfaces humides. Il est nécessaire d'adopter des mesures de sécurité supplémentaires appropriées adaptée à la surface empruntée, et à ce qui la semelle ne soit pas endommagée. Certaines matières utilisées dans les gaskings, chaussettes ou chaussettes intégrées ne sont pas conçues et destinées à être utilisées dans les environnements où il existe un risque de glisse-et-chu ute.

- Vær forsiktig ved fjerning av forurensede plagg for å unngå å forurense brukeren med farlig stoffer. Hvis plagg er forurenset, må de avhendes eller dekontamineringsprosedyrer følges (dvs. dekontaminasjonsdusj) før plagget tas av.
- Ved forurensning, bruk eller skade skal plagget fjernes og deponeres forskriftsmessig.
- Bruk av kjemiske beskyttelsesplagg kan forårsake hetestag hvis det ikke tas tilstrekkelig hensyn til omgivelsene på arbeidsplassen. Egnet undertøy bør vurderes for å minimere stress eller skade på helsen på grunn av varme.
- Når Ansell-produkter brukes sammen med annet personlig beskyttelsesutstyr, og for full "typegodkjennelse", er det viktig å te

wzbogaconych w ten lub w strefie 0 (astrz EN 60079-10-1 (7)) bez uprzedniej zgody odpowiedzialnego inżyniera bezpieczeństwa. Na wskazanie to należy nałożyć elektrostatycznego w odcieniu ochronnej rozpuszczalnej fadunek elektrostatyczne może wpływać na jakość pracy, znanie i ewentualnie uszkodzenie. Ponieważ dodatki zmniejszające palność mogą z czasem wpływać na trwałość dodatków antystatycznych, należy sprawdzić czy właściwości antystatyczne kombinezonu są odpowiednie w momencie użycia.

Odzież o zmniejszonej palności ('FR') (zgodnie z EN ISO 14116:2015 załącznik 1) powinna być używana wyłącznie na podstawowych wyrobach odzieżowych FR (EN ISO 14116:2015 indeks 2 lub powyżej) i nigdy nie powinna być zakładana bezpośrednio na skórze. Materiał ten nie stanowi bariery termicznej, może stopić się oraz mogą powstawać w nim otwory. Gumki i elementy z tworzyw sztucznych należy wykonywać z materiałów FR i wybierać zapasić pod wpływem ciepła i płomienia, a zamek błyskawiczny powinien być zawsze przykryć patką. Zalecana jest również substancja chemiczna, która nie będzie wpływać na wydłużenie parametry zmniejszonej palności tkaniny, która może się zapalić.

W miarę prawdopodobnym przypadku wad produktowych nie należy zakładać kombinezonu, dopóki nie zostaną one dokładnie sprawdzone. Nie należy stosować należy zwrócić do lokalnego sprzedawcy

Przechowywanie – Podczas przechowywania produkt powinien być chroniony przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, oraz nadmiernej temperatury.

Myślizacja – odzież ochronna należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem technicznym Ansell. Producent zrzeka się wszelkich gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone na opakowaniu produktu i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktów firmy Ansell.

NÁVOD K POUŽITÍ

CS

Prohlášení o shodě EU je k dispozici ke stažení na www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS FR dříve známé jako MICROGARD® 1500 PLUS FR

Označení na štítku: 1. Výrobce ochranného oděvu / jméno značky. 2. Označení CE. Potvrzuje shodu s Nařízením (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. 3. Číslo modelu. 4. Přeložitelný typ balení. 5. Velikost. Označení velikosti. 6. Identifikace modelu. 7. Označení data výroby. 8. Rozměrový piktogram indikuje některé rozměry. 9. Nepere. 10. Nevěšet. 11. Nevystavujte teplu. 12. Nesušte v bubnové sušičce. 13. Nežehlete. 14. Nevyždímejte. 15. Nevystavujte chemikáliím.

Úrovně ochrany a doplňkové vlastnosti: 14. Dosažený „typ" plné ochrany těla 15. Oblek testovaný podle EN 1073-2 jako překážka proti vzdušným částicím s vysokou bodu 4. 2. Odolnost proti propichnutí dosahuje třídy 1 oproti požadavku třídy 2. **16.** EN 1149-5 je provědena antistatická úprava tkaniny a při správném použití a údržbě poskytuje ochranu proti statické elektřině. 17. AlphaTec® 1500 PLUS FR splňuje požadavky EN ISO 14116:2015 třídy indexu 3 pro omezené šíření plamene. Tkaniny oděvu vykazují omezené šíření kvs. Koncový uživatel se musí rozhodnout na základě posouzení rizik, zda produkt je či není vhodný k zamýšlenému použití.

Opatrnosti bylat i podpůrnosti savybís: 14. Turimi viso kūno apsaugos tipai. **15.** „Coverall" tikandybas pagal EN 1073-2 dėl radioaktyvių dalelių užkardos su 4.2 atsparumo nuo užsikimšimo parodrimui sieką 1 klasė 2 dėl atsparumo nuo prakiurimo. **16.** Audinys apdorotas antistatiškai ir tinkamai įžeminus užtikrina elektrostatinių krūvių sklaidą pagal standartą EN 1149-5. 17. AlphaTec® 1500 PLUS FR atitinka EN ISO 14116:2015 1 indekso, išskyrus 6.1.4 punkto, reikalavimus. Kombinezonas neprarjo siūlės degumo testo. Galutinio naudotojas (vertinęs rizika) privalo nuspręsti, ar produktas tinkamas numatytajam naudojimui.

Fizinės „AlphaTec® 1500 PLUS FR Fabrics" savybės EN klasė*

EN 530 pretrynimo	1 iš 6
EN ISO 7854 slinkimas lenkiant	1 iš 6
EN ISO 9073-4 Atsparumas plyšimui	2 iš 6
EN ISO 13934-1 Atsparumas stipris	2 iš 6
EN 863 atsparumas pradūrimui	1 iš 6
EN 13274-4 atsparumas užsidegimui	Patvirtinta
EN ISO 15025 (A) ribotas liepsnos plitimas	1 indeksa
EN 25978 atsparumas blokavimui	Nėra blokavimo
EN ISO 13935-2 siūlės stiprumas	1 iš 6

*EN klasė, nurodyta EN 14325:2004. Kuo didesnis klasės numeris, tuo geresnės savybės.

EN ISO 6530 atsparumas chemikalų prasiskverbimui - „AlphaTec® 1500 PLUS FR Fabric" **Atstūmimo EN klasė*** **Prasiskverbimo EN klasė***

Sieros rūgštis (30 %)	2 iš 3	3 iš 3
Natrio hidroksidas (10 %)	3 iš 3	3 iš 3

Viso „AlphaTec® 1500 PLUS FR" kostiumo savybės

5 tipas: Dalelių testas	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Patvirtinta
	Ljmn, 82/90 ± 30% ir Ls, 8/10 ± 15%
6 tipas: Sumažinto purškimo testas	EN 13034:2005+A1:2009 Patvirtinta
≙ Radioaktyvūs dalinės	EN ISO 1416:2015*** Indeksas 1
≙Ribotas liepsnos plitimas	EN ISO 1416:2015*** Patvirtinta $t_{2} < 4$ s
Elektrostatines savybes	EN 1149-5:2018 Patvirtinta $t_{50} < 4$ s

* „Coverall" tikandybas pagal EN 1073–2 dėl radioaktyvių dalelių užkardos su 4.2 atsparumo užsimimui. Atsparumas praduriamajai sėkmė 1 klasė atsižvelgiant į 2 klases reikalavimą. Pastaba: Naspausgus įsiuvimo pasiūlos spindulinės siūlės.

*** „AlphaTec® 1500 PLUS FR" audinys atitinka EN ISO 14116:2015 reikalavimus; siūlės, užtraukiukus ir elastinius komponentai neatitinka reikalavimų.

Įprastos naudojimo sąlygos

AlphaTec® dizainas skirti apsaugoti darbininkus nuo pavojingų medžiagų arba jautrius gaminius ir procesus nuo užteršimo. Jie paprastai naudojami apsaugoti nuo koncentruotų pavojų, susidarančių dirbant su pavojingų skysčių. Žr. nuo tipo priklausomus apsaugos lygius ir papildomas ypatybes

Obuvyklė atlaisvi pusiotį

Oblekly AlphaTec® jsou navrženy tak, aby chránily pracovníky před nebezpečnými látkami nebo ničivými produkty a poskytly a před kontaminací z lehkého pocákání nebo postříkání nebezpečnými kapalinami. Obvykle je vybírají na základě chemikálií, se kterými se bude pracovat, která jsou závislá na toxicitě a podmínkách expozice. Viz úrovně „typu" ochrany a další obsažené vlastnosti.

Limity použití

- Před použitím zkontrolujte všechny pokyny a obleč ohledně jakéhokoli poškození, které by mohlo ovlivnit jeho ochranou funkci (např. dýky, poškozené šv a prvky připevnění, silné znečištění nebo mokrost). Vyměňte veškeré poškozené součásti.
- Při volbách kontaminovaných částí oblečí je třeba dbát na to, aby se užívané nekontaminované součásti nedostaly do styku s kontaminovanými součástmi oblečení, je třeba před jejich sněknutím provést dekontaminační postupy (tj. dekontaminační sprcha).
- V případě kontaminace oblečení okamžitě přestaňte pracovat a oblek oděk řádně sundejte a zlikvidovat.
- Používání chemického ochranného obleku může způsobit tepelný stres, pokud se vhodným způsobem nezohlední pracovní prostředí. Je třeba vzít v úvahu vhodné opatření proti tepelnému stresu, jako je například omezení doby nošení oblečku Ansell.
- Tam, kde jsou výrobky Ansell používány společně s jinými OOP, a pro „typ" plné ochrany, je nutné zajistit, aby každá položka byla vhodná k použití s ostatními, a to zejména k dýchacímu zařízení. (Kovový zip může způsobit výboj statické elektřiny) Samotejský prvkový zipu by také mělo být použit odlepením podkladového papíru a pevného přitlačením, přičemž je třeba dbát na to, aby se zabránilo pomačkání nebo záhybům. Po zajištění prvkový zipu by měla být použita ochranná patka, aby byl zajištěn správný ochranu. Pokud páska není dostatečná, je nutné zachovat šířku do 50 mm (tyká se celé pásky přichycované na zip). Jakékoli jiné použití pásky může vést k selhání.
- Žádný oblek neposkytuje úplnou ochranu proti všem chemikáliím nebo nebezpečným látkám. Současně nemůže poskytnout ochranu, pokud je poškozen nebo se s ním nesprávně nebo v kombinaci s dalšími OOP, je v konečné odpovědnosti uživatele.
- Modely s připojenými rukavicemi nebo botami nelze v případě potřeby upravit tak, aby se nosily v chemických ochranných bokách (prodávají se samostatně), přičemž překryv je umístěn přes horní část otvoru bot. Přepojení nebo boty jsou navrženy tak, aby poskytovaly co nejlepší ochranu v rozložení chemických látkách nebo hustých kapalin. U modelů s připojenými ponožkami je nutné použít členící kabel nebo vhodné řešení pro zvarenění.
- Protismykový obuv nabízí částečnou odolnost proti uklouznutí, ale neelimnuje riziko sklouznutí a nebo pádu. Vždy je zodpovědností uživatele, aby se ujistil, že jsou dodržena nebo boty používají dostatečnou mechanickou odolnost pro povrch, po kterém budete pracovat, a že používají správnou techniku, aby minimalizovaly používané ve vnějších holeních nebo nebezpečných podmínkách (například v botě nebo na podlahách pokrytých kapalinami).
- Nenoste boty se sádrovými nebo jiných obvazů, pokud je nemůžete pohodlně a bezpečně nastavit tak, aby se zajistilo, že jsou dostatečně velké.
- Modely s protiprstníkami: Ujistěte se, že jsou vhodné pro práci, kterou provádíte, a že jsou správně nastaveny. Nenoste boty bez ponožek.
- Nenoste boty se sádrovými nebo jiných obvazů, pokud je nemůžete pohodlně a bezpečně nastavit tak, aby se zajistilo, že jsou dostatečně velké.
- Modely s protiprstníkami: Ujistěte se, že jsou vhodné pro práci, kterou provádíte, a že jsou správně nastaveny. Nenoste boty bez ponožek.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

LT

ES atitikties deklaracija galima atsisiųsti iš www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS FR anksčiau vadintos MICROGARD® 1500 PLUS FR

Etiketės ženklai: 1. Kombinezono gamintojas / prekės ženklas. 2. CE ženklas. Patvirtina ES laikymąsi SGS Fimko patvirtinimą, SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Asmens apsaugos priemonių reglamento 2016/425. Notifikuotosios įstaigos Nr.: 0598 3. Ribotos eksploatavimo trukmės nuo cheminių medžiagų įsiskverbimo duomenų. 4. Prieš naudojimą perskaitykite šį instrukcijų lapą. 5. Dydžiai 6. Pagaminimo menuo / metai. 7. Modelio identifikatorius. 8. Dydžių piktogramos nurodo kūno matmenis. 9. Neskalbti. 10. Nelyginti. 11. Nedžiovinkite džiovyklėje. 12. Nevalyti chemiškai. 13. Nenaudoti pakartotinai

Organizmo lygiai ir papildomos savybės: 14. Turimi viso kūno apsaugos tipai. **15.** „Coverall" tikandybas pagal EN 1073–2 dėl radioaktyvių dalelių užkardos su 4.2 atsparumo užsimimui sieką 1 klasė 2 dėl atsparumo praduriamai sėkmei. **16.** Audinys apdorotas antistatiškai ir tinkamai įžeminus užtikrina elektrostatinių krūvių sklaidą pagal standartą EN 1149–5. 17. AlphaTec® 1500 PLUS FR atitinka EN ISO 14116:2015 1 indekso, išskyrus 6.1.4 punkto, reikalavimus. Kombinezonas neprarjo siūlės degumo testo. Galutinis naudotojas (vertinęs riziką) privalo nuspręsti, ar produktas tinkamas numatytajam naudojimui.

Fizinės „AlphaTec® 1500 PLUS FR Fabrics" savybės EN klasė*

EN 530 pretrynimo	1 iš 6
EN ISO 7854 slinkimas lenkiant	1 iš 6
EN ISO 9073–4 Atsparumas plyšimui	2 iš 6
EN ISO 13934–1 Atsparumas stipris	2 iš 6
EN 863 atsparumas pradūrimui	1 iš 6
EN 13274–4 atsparumas užsidegimui	Patvirtinta
EN ISO 15025 (A) ribotas liepsnos plitimas	1 indeksa
EN 25978 atsparumas blokavimui	Nėra blokavimo
EN ISO 13935–2 siūlės stiprumas	1 iš 6

*EN klasė, nurodyta EN 14325:2004. Kuo didesnis klasės numeris, tuo geresnės savybės.

EN ISO 6530 atsparumas chemikalų prasiskverbimui - „AlphaTec® 1500 PLUS FR Fabric" **Atstūmimo EN klasė*** **Prasiskverbimo EN klasė***

Sieros rūgštis (30 %)	2 iš 3	3 iš 3
Natrio hidroksidas (10 %)	3 iš 3	3 iš 3

Viso „AlphaTec® 1500 PLUS FR" kostiumo savybės

5 tipas: Dalelių testas	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010 Patvirtinta
	Ljmn, 82/90 ± 30% ir Ls, 8/10 ± 15%
6 tipas: Sumažinto purškimo testas	EN 13034:2005+A1:2009 Patvirtinta
≙ Radioaktyvūs dalinės	EN ISO 1416:2015*** Indeksas 1
≙Ribotas liepsnos plitimas	EN ISO 1416:2015*** Patvirtinta $t_{2} < 4$ s
Elektrostatines savybes	EN 1149–5:2018 Patvirtinta $t_{50} < 4$ s

* „Coverall" tikandybas pagal EN 1073–2 dėl radioaktyvių dalelių užkardos su 4.2 atsparumo užsimimui. Atsparumas praduriamajai sėkmė 1 klasė atsižvelgiant į 2 klases reikalavimą. Pastaba: Nesąsiuvo įsiuvimo pasiūlos spindulinės siūlės.

*** „AlphaTec® 1500 PLUS FR" audinys atitinka EN ISO 14116:2015 reikalavimus; siūlės, užtraukiukus ir elastinius komponentai neatitinka reikalavimų.

Įprastos naudojimo sąlygos

- Prieš naudojant užtikrinkite visas instrukcijas ir apžiūrėkite drabužius, ar jie neapgadinti, nes tai gali turėti įtakos jų apsaugai funkcijai (pvz., ar nėra skylių, pažeistų siūlių ir užsitrinimų, labai nešvarių ploto). Sugadintus drabužius pakeiskite.
- Nurenginė užsitrėškus drabužius, būtina laikytis atsargumo priemonių, kad ant jų naudotojo nepatektų kenksminių medžiagų. Jei drabužiai užsiteršti, prieš juos nurenginant, būtina atlikti kenksminguosius pašalinimo procesus (kenksminguosius pašalinimo dušus).
- Jei drabužis užsiteršias, susidėvėjęs ar apgadintas, būtina jį tinkamai nurenginti ir išmesti.
- Devint apsaugos nuo chemikalų medžiagų drabužiai gali sukelti šilumos stresą, todėl reikia imtis tinkamų darbo vietos apšilimo. Norint sumažinti šilumos streso ir išvengti žalos ūmiu ,Ansell' drabužiu dėvėjimo laiko apribojimus arba apatinių drabužių.
- Kai „Ansell" produktai naudojami su kitomis asmeninėmis priemonėmis ir kai būtina užtikrinti apsaugą, atsižvelgkitės būtina užtikrinti apsaugą, kuri kiekvienas bet kuris iš jų gali suteikti, ir užtikrinkite, kad visi jie būtų suderinami.
- Atsižvelkite į tai, kad kombinezonai gali sukelti statinę elektrą (kovojo ir sudegti). Todėl prieš naudodami patikrinkite, ar tinkamai veikia antistatinės savybės.
- Jei drabužiai užsiteršia, susidėvėjo ar apgadintas, būtina jį tinkamai nurenginti ir išmesti.
- Devint apsaugos nuo chemikalų medžiagų drabužiai gali sukelti šilumos stresą, todėl reikia imtis tinkamų darbo vietos apšilimo. Norint sumažinti šilumos streso ir išvengti žalos ūmiu ,Ansell' drabužiu dėvėjimo laiko apribojimus arba apatinių drabužių.
- Kai „Ansell" produktai naudojami su kitomis asmeninėmis priemonėmis ir kai būtina užtikrinti apsaugą, atsižvelgkitės būtina užtikrinti apsaugą, kuri kiekvienas bet kuris iš jų gali suteikti, ir užtikrinkite, kad visi jie būtų suderinami.

Obuvyklė atlaisvi pusiotį

Oblekly AlphaTec® jsou navrženy tak, aby chránily pracovníky před nebezpečnými látkami nebo ničivými produkty a poskytly a před kontaminací z lehkého pocákání nebo postříkání nebezpečnými kapalinami. Obvykle je vybírají na základě chemikálií, se kterými se bude pracovat, která jsou závislá na toxicitě a podmínkách expozice. Viz úrovně „typu" ochrany a další obsažené vlastnosti.

Limity použití

- Před použitím zkontrolujte všechny pokyny a obleč ohledně jakéhokoli poškození, které by mohlo ovlivnit jeho ochranou funkci (např. dýky, poškozené šv a prvky připevnění, silné znečištění nebo mokrost). Vyměňte veškeré poškozené součásti.
- Při volbách kontaminovaných částí oblečí je třeba dbát na to, aby se užívané nekontaminované součásti nedostaly do styku s kontaminovanými součástmi oblečení, je třeba před jejich sněknutím provést dekontaminační postupy (tj. dekontaminační sprcha).
- V případě kontaminace oblečení okamžitě přestaňte pracovat a oblek oděk řádně sundejte a zlikvidovat.
- Používání chemického ochranného obleku může způsobit tepelný stres, pokud se vhodným způsobem nezohlední pracovní prostředí. Je třeba vzít v úvahu vhodné opatření proti tepelnému stresu, jako je například omezení doby nošení oblečku Ansell.
- Tam, kde jsou výrobky Ansell používány společně s jinými OOP, a pro „typ" plné ochrany, je nutné zajistit, aby každá položka byla vhodná k použití s ostatními, a to zejména k dýchacímu zařízení. (Kovový zip může způsobit výboj statické elektřiny) Samotejský prvkový zipu by také mělo být použit odlepením podkladového papíru a pevného přitlačením, přičemž je třeba dbát na to, aby se zabránilo pomačkání nebo záhybům. Po zajištění prvkový zipu by měla být použita ochranná patka, aby byl zajištěn správný ochranu. Pokud páska není dostatečná, je nutné zachovat šířku do 50 mm (tyká se celé pásky přichycované na zip). Jakékoli jiné použití pásky může vést k selhání.
- Žádný oblek neposkytuje úplnou ochranu proti všem chemikáliím nebo nebezpečným látkám. Současně nemůže poskytnout ochranu, pokud je poškozen nebo se s ním nesprávně nebo v kombinaci s dalšími OOP, je v konečné odpovědnosti uživatele.
- Modely s připojenými rukavicemi nebo botami nelze v případě potřeby upravit tak, aby se nosily v chemických ochranných bokách (prodávají se samostatně), přičemž překryv je umístěn přes horní část otvoru bot. Přepojení nebo boty jsou navrženy tak, aby poskytovaly co nejlepší ochranu v rozložení chemických látkách nebo hustých kapalin. U modelů s připojenými ponožkami je nutné použít členící kabel nebo vhodné řešení pro zvarenění.
- Protismykový obuv nabízí částečnou odolnost proti uklouznutí, ale neelimnuje riziko sklouznutí a nebo pádu. Vždy je zodpovědností uživatele, aby se ujistil, že jsou dodržena nebo boty používají dostatečnou mechanickou odolnost pro povrch, po kterém budete pracovat, a že používají správnou techniku, aby minimalizovaly používané ve vnějších holeních nebo nebezpečných podmínkách (například v botě nebo na podlahách pokrytých kapalinami).
- Nenoste boty se sádrovými nebo jiných obvazů, pokud je nemůžete pohodlně a bezpečně nastavit tak, aby se zajistilo, kad jsou dostatečně velké.
- Modely s protiprstníkami: Ujistěte se, kad jsou vhodné pro práci, kterou provádíte, a kad jsou správně nastaveny. Nenoste boty bez ponožek.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LV

ES atbilstības deklarācija var lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS FR iepriekš pazīstams kā MICROGARD® 1500 PLUS FR

Birka Marķējums: 1. Darba tērpa ražotājs/zīmola nosaukums. 2. CE marķējums. Atbilst SGS Fimko Oy Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Somija, Regulai 2016/425. Tipa pārbaudes veica SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI–00380 Helsinki, Finland Piln.matvērtās iestādes nr.: 0598. 3. Ķīmiskās aizsardzības ilgums ir atkarīgs no ķīmiskās vielas laika. 4. Pirms lietošanas izlasiet šos norādījumus. 5. Izmērs. 6. Ražošanas mēnesis/gads. 7. Modeļa identifikācija. 8. Izmēru piktogrammā norādītie ķermeņa izmēri. 9. Nemazgāt. 10. Nelīdzināt. 11. Nežāvēt veļas žāvētājā. 12. Netīrīt ķīmiskajā tīrītavā. 13. Neletot atkārtoti.

Aizsardzības līmeņi un papildu īpašības: 14. Apstiprināta atbilstība pilnas formēga aizsardzības līmeņa tipam. **15.** Kombinezons „Coverall" saskaņā ar EN 1073–2 ar radioaktīvu daļiņu aizsardzību pret radioaktīvām daļiņām, izņemot 4.2. pantu: caurdursānas izturība atbilst 1. klases, nevis 2. klases prasībām. **16.** EN 1149–5 – audums ir apstrādāts ar vielu, kam piemīt antistatiskas īpašības un nodrošina elektrostatisko lādiņu izkliedēšanu, ja pareizi ietērpts. 17. AlphaTec® 1500 PLUS FR atbilst EN ISO 14116:2015 indeksa 1 prasībām, izņemot 6.1.4. punktu. Šis tērps neuztur liesmu saglabājot spēju saglabāt formu. Veicot risku izvērtēšanu, lietotājam ir jāizlemj, vai šis produkts ir piemērots paredzētajai izmantošanai.

Audumu AlphaTec® 1500 PLUS FR fiziskā efektivitāte EN klases*

EN 530 Berzēšana noturība	1 no 6
EN ISO 7854 Noturība pret plaisāšanu	1 no 6
EN ISO 9073–4 Asaru izturība	2 no 6
EN ISO 13934–1 Stiepes izturība	2 no 6
EN 863 Caurdursānas izturība	2 no 6
EN ISO 13935–2 Šuvju izturība	1 no 6
EN 13274–4 Noturība pret aizdegšanos	Atbilst prasībām
EN ISO 15025 (proc. A) Liesmas izplatīšanās ierobežošana	Indekss 1
EN 25978 Noturība pret piesārņojumu	Piesārņojuma nav
EN ISO 13935–2 Šuvju izturība	1 no 6

* EN klase atbilstoši standartam EN 14325:2004. Jo lielāks klases numurs, jo augstāka efektivitāte.

EN ISO 6530 Noturība pret ķīmisku vielu iekļūšanu — audums AlphaTec® 1500 PLUS FR

Nātrija hidroksīds (10%)	3 no 3	3 no 3
Sērskābe (30%)	2 no 3	3 no 3
	Atgrūšanas EN klase*	Lespiešanās EN klase*

AlphaTec® 1500 PLUS FR Prestacijas tabula – AlphaTec® 1500 PLUS FR

5. tips: Pārbaude ar daļiņām	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010 Atbilst prasībām
	Ljmn, 82/90 ± 30% un Ls, 8/10 ± 15%
6. tips: Pārbaude ar samazinātu apsmidzināšanu	EN 13034:2005+A1:2009 Atbilst prasībām
≙ Radioaktīvās daļiņas	EN 1073–2:2002*** 1. klase
≙ Liesmu izplatīšanās ierobežošana	EN ISO 1416:2015*** Indekss 1
Elektrostatiskās īpašības	EN 1149–5:2018 Atbilst prasībām $t_{50} < 4$ s

* Darba tērpa 1. klase pēc EN 1073–2 pasargā pret aizsardzību pret radioaktīvām daļiņām, izņemot 4.2. pantu: caurdursānas izturība atbilst 1. klases, nevis 2. klases prasībām. Piezīme: Nesaistītu šuvju spiedošās šuves.

*** Audums AlphaTec® 1500 PLUS FR atbilst EN ISO 14116:2015 prasībām; šuves, ražējdzēdžu un elastīgie elementi neatbilst.

Tipiskas lietošanas jomas

AlphaTec® darba tērpi ir paredzēti darbinieku aizsardzībai no bīstamām vielām vai arī jutīgu produktu un procesu aizsardzībai no piesārņojuma. Tie parasti tiek lietoti aizsardzībai pret noteiktiem bīstamu šķidrumu veidiem. Sīkāku informāciju skatiet tabulās par tipiskajām lietošanas jomām un norādījumiem papildu īpašībām.

Lietošanas ierobežojumi

- Pirms lietošanas pārbaudiet visus norādījumus un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājumu, kas varētu ietekmēt tā aizsardzības funkcijas (piemēram, caurumi, bojātas šuves un slēdzenes, stipra netīrība vai slapjums). Bojātās izmetiet.
- Novelkot piesārņotu darba tērpu, rīkojieties uzmanīgi, lai lietotājs nesaskartas ar bīstamām vielām, ja tērps ir piesārņots, veiciet piemērotus piesārņojuma novēršanas procedūras (t.i., dekontaminācijas dušu).
- Ja darba tērpi ir piesārņoti, bojāti vai nolietoti, tas ir atbilstoši jānovāc un jālikvidē.
- Ja nav nodrošināti pieņemti darba vides apstākļi, kļūmēs aizsardzības tērpa valkāšana var izraisīt karstuma stresu. Lai novērstu karstuma stresa vai Ansell darba tērpa bojājumu risku, zem darba tērpa jālietošs apģērbs.
- Ja Ansell produkti tiek lietoti kopā ar citiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem, kā arī visu tipu aizsardzībai, nepieciešams ar šīmlietu piellēmē aprpoces pie cimdiem, apaviem un citiem pie zāļdzības aizsardzības līdzekļiem, lai nodrošinātu to savietojamību.
- Ņemiet vērā, ka kombinezoni var radīt statisko elektrību. Uzsāšot to, pārbaudiet, vai antistatiskās īpašības darbojas pareizi.
- Ja darba tērpi ir piesārņoti, bojāti vai nolietoti, tas ir atbilstoši jānovāc un jālikvidē.
- Ja nav nodrošināti pieņemti darba vides apstākļi, kļūmēs aizsardzības tērpa valkāšana var izraisīt karstuma stresu. Lai novērstu karstuma stresa vai Ansell darba tērpa bojājumu risku, zem darba tērpa jālietošs apģērbs.
- Ja Ansell produkti tiek lietoti kopā ar citiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem, kā arī visu tipu aizsardzībai, nepieciešams ar šīmlietu piellēmē aprpoces pie cimdiem, apaviem un citiem pie zāļdzības aizsardzības līdzekļiem, lai nodrošinātu to savietojamību.

Jellemző felhasználási területek

Az AlphaTec® oldalékok úgy vannak kialakítva, hogy védjék a dolgozókat a veszélyes anyagokkal való kapcsolatban, a könnyű fröccsenő folyadékokkal való érintkezéstől. Általában a toxicitástól és kitettségi körülményektől függő specifikus vegyiek ellen védelemre használják. Lásd a típus szerinti védőképességi szinteket és egyéb alkalmazásra vonatkozó jellemzőket.

Használati korlátozások

- A használat előtt olvasson el minden utasítást és ellenőrizze, hogy a védőruházaton nem találhatók-e olyan sérülés, amely hátrával lehet a védelmi funkciójára (pl. lyukak, sérült

varrások és rögzítések, erősen szennyezett területek). Cserélje le a sérült öltözéket.

- Óvatosan vegye le a szennyezett ruházatot úgy, hogy ne szennyezze meg a bőrt vagy a személyes anyagokat. Ha az öltözések szennyeződtek, akkor az öltözék levétele előtt végezzen fertőtlenítési eljárásokat (pl. szennyezésmentesítő zuhanyozás).
- Testünket a hőterhelés elkerülése érdekében EN ISO 14116:2015; csúcsterhelés, fermoarele şi elasticurile nu sunt conforme.

Domenii tipice de utilizare

Îmbrăcămintea AlphaTec® are scopul de a proteja lucrătorii împotriva contaminării cu substanțe periculoase și împotriva contactului cu picături produse și o precipitate sensibile. Se utilizează în mod tipic pentru protecția împotriva anumitor pericole, în funcție de condițiile de toxicitate și expunere. Consultați riscurile de protecție „Tip" și proprietățile suplimentare obținute.

Limitările utilizării

- Înainte de utilizare, consultați toate instrucțiunile și inspectați îmbrăcămintea pentru a identifica orice deteriorare care ar putea afecta funcția sa de protecție (de exemplu, găuri, cusături și elemente de fixare deteriorate, zone foarte murdare). Înlocuiți îmbrăcămintea deteriorată.
- Acordați atenție în momentul în care scoateți hainele contaminate, pentru a nu contamina utilizatorul cu substanțe periculoase. În cazul în care hainele sunt contaminate, trebuie aplicate procedurile de decontaminare (anume, dușul în scop de decontaminare) înainte de scoaterea hainelor contaminate.
- În cazul de contaminare, uzură sau deteriorare, îmbrăcămintea trebuie scoasă și eliminată în siguranță.
- Purtarea unei îmbrăcăminte de protecție chimică poate cauza stres termic, dacă nu se acordă o atenție adecvată mediului de la locul de muncă. Trebuie luate măsuri de protecție împotriva stresului termic, de exemplu, limitarea duratei purtării hainelor Ansell.
- Dacă produsele Ansell sunt utilizate împreună cu alte echipamente de protecție personală și, pentru a asigura o protecție completă, este necesar să știți cu bandă adezivă manșetele de mănuși, acoperitoarele glezelor de cizme și gluga de dispozitivul respirator. Asigurați-vă că toate componentele pe care le folosiți sunt compatibile.
- Țineți cont de faptul că hainele de protecție pot genera electricitate statică. Înainte de utilizare, asigurați-vă că funcționează corect.
- Dacă produsele Ansell sunt utilizate împreună cu alte echipamente de protecție personală și, pentru a asigura o protecție completă, este necesar să știți cu bandă adezivă manșetele de mănuși, acoperitoarele glezelor de cizme și gluga de dispozitivul respirator. Asigurați-vă că toate componentele pe care le folosiți sunt compatibile.

Ochrana obličeje a ústní dutiny

Ochranný obličejový štít nebo plicní maska musí být nasazena a upravena tak, aby byl zajištěn správný ochranný účinek. Pokud je použita plicní maska, musí být nasazena a upravena tak, aby byl zajištěn správný ochranný účinek. Pokud je použita plicní maska, musí být nasazena a upravena tak, aby byl zajištěn správný ochranný účinek.

Jellemző felhasználási területek

Az AlphaTec® oldalékok úgy vannak kialakítva, hogy védjék a dolgozókat a veszélyes anyagokkal való kapcsolatban, a könnyű fröccsenő folyadékokkal való érintkezéstől. Általában a toxicitástól és kitettségi körülményektől függő specifikus vegyiek ellen védelemre használják. Lásd a típus szerinti védőképességi szinteket és egyéb alkalmazásra vonatkozó jellemzőket.

Használati korlátozások

- A használat előtt olvassa el minden utasítást és ellenőrizze, hogy a védőruházaton nem találhatók-e olyan sérülés, amely hátrával lehet a védelmi funkciójára (pl. lyukak, sérült

varrások és rögzítések, erősen szennyezett területek). Cserélje le a sérült öltözéket.

- Óvatosan vegye le a szennyezett ruházatot úgy, hogy ne szennyezze meg a bőrt vagy a személyes anyagokat. Ha az öltözések szennyeződtek, akkor az öltözék levétele előtt végezzen fertőtlenítési eljárásokat (pl. szennyezésmentesítő zuhanyozás).
- Testünket a hőterhelés elkerülése érdekében EN ISO 14116:2015; csúcsterhelés, fermoarele şi elasticurile nu sunt conforme.

Domenii tipice de utilizare

Îmbrăcămintea AlphaTec® are scopul de a proteja lucrătorii împotriva contaminării cu substanțe periculoase și împotriva contactului cu picături produse și o precipitate sensibile. Se utilizează în mod tipic pentru protecția împotriva anumitor pericole, în funcție de condițiile de toxicitate și expunere. Consultați riscurile de protecție „Tip" și proprietățile suplimentare obținute.

Limitările utilizării

- Înainte de utilizare, consultați toate instrucțiunile și inspectați îmbrăcămintea pentru a identifica orice deteriorare care ar putea afecta funcția sa de protecție (de exemplu, găuri, cusături și elemente de fixare deteriorate, zone foarte murdare). Înlocuiți îmbrăcămintea deteriorată.
- Acordați atenție în momentul în care scoateți hainele contaminate, pentru a nu contamina utilizatorul cu substanțe periculoase. În cazul în care hainele sunt contaminate, trebuie aplicate procedurile de decontaminare (anume, dușul în scop de decontaminare) înainte de scoaterea hainelor contaminate.
- În cazul de contaminare, uzură sau deteriorare, îmbrăcămintea trebuie scoasă și eliminată în siguranță.
- Purtarea unei îmbrăcăminte de protecție chimică poate cauza stres termic, dacă nu se acordă o atenție adecvată mediului de la locul de muncă. Trebuie luate măsuri de protecție împotriva stresului termic, de exemplu, limitarea duratei purtării hainelor Ansell.
- Dacă produsele Ansell sunt utilizate împreună cu alte echipamente de protecție personală și, pentru a asigura o protecție completă, este necesar să știți cu bandă adezivă manșetele de mănuși, acoperitoarele glezelor de cizme și gluga de dispozitivul respirator. Asigurați-vă că toate componentele pe care le folosiți sunt compatibile.
- Țineți cont de faptul că hainele de protecție pot genera electricitate statică. Înainte de utilizare, asigurați-vă că funcționează corect.
- Dacă produsele Ansell sunt utilizate împreună cu alte echipamente de protecție personală și, pentru a asigura o protecție completă, este necesar să știți cu bandă adezivă manșetele de mănuși, acoperitoarele glezelor de cizme și gluga de dispozitivul respirator. Asigurați-vă că toate componentele pe care le folosiți sunt compatibile.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

MT

Dikjarazzjoni ta' Konformità ta'-UE disponibbli bex tintiżżel minn www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS FR oriġinalment magħruf bħala MICROGARD® 1500 PLUS FR

Immarkar tat-tikketta: 1. Produttur ta' Coveralls/ismu ta' kummerċjali. **2.** Immarkar CE jikkonferma l-konformazzjoni tal-Kategorija III ta' PPE Fimko,Regolament tal-UE 2016/425 dwar l-Ewropa (qari fuq it-tikketta). SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Nru tal-Entità Notifikata: 0598 3. Magja limitata dwar protezzjoni kontra mimika. 4. Aqra din il-folja ta' struzzjonijiet qabel l-użu. 5. Daqsijiet. 6. Sena/xahar tal-fabbrikazzjoni 7. Identifikazzjoni tal-mudell. 8. Pittogramma tal-qies tindika il-kejl tal-ġisem 9. M'għandekx taħsel. 10. M'għandekx tagħsar. 11. M'għandekx tnixxef bl-apparat tat-tnixxif. 12. M'għandekx tnixxef bil-magna. 12