

제품사용설명서



본 제품을 사용함에 있어 사용방법설명서를 따르지 않거나, 사용이 올바르지 않은 경우 또는 임의로 변형하여 사용할 경우에는 안전상의 심각한 위험을 초래할 수 있습니다.

- 1. 제품명(등급):** **ACTIVARMR RIG Class 0 11" / ACTIVARMR RIG Class 0 14" (0등급)**
- 2. 제품의 용도**
 - 본 제품은 감전의 위험으로부터 사용자를 보호하기 위한 내전압용 절연장갑입니다.
 - 본 제품은 산업안전보건법 제34조 및 [보호구안전인증고시] (최신개정본) 별표3 내전압용절연장갑의 성능기준에 따라 안전인증을 획득한 제품입니다.
- 3. 사용방법**
 - ① 착용자의 손에 맞는 크기를 선택합니다.
 - ② 착용 후 불편함이 없는지와 올바르게 착용되었는지를 확인합니다. 또한 착용 후 육안으로 찢어진 곳이나 터진 곳 혹은 구멍이 없는지 확인합니다.
 - ③ 제품의 외부포장의 표시나 내부에 동봉된 특정정보를 참조하여 사용합니다.
 - ④ 제품의 사용 중 발생할 수 있는 기계적 손상의 위험(절삭, 마모, 뿔림 등)으로부터 사용자를 보호하기 위하여 가죽제 보호 장갑을 덧대어 착용하십시오. 가죽제 보호 장갑의 소매와 고무 절연 장갑의 소매의 알맞은 방전거리 유지를 위하여 고무 절연 장갑의 소매가 더 길어야만 합니다.
- 4. 사용제한 및 경고사항**
 - ① 산업안전보건법 상 규정된 사용조건 및 사용한계 내에서만 사용하실 수 있습니다. 사용전압등급 확인 후 사용하십시오.
 - ② 사용설명서의 내용을 숙지하고, 안전장갑의 안전인증표시사항(형식 및 규격, 용량 및 등급, 안전인증 번호 등)을 확인합니다.
 - ③ 제품을 뒤집어 사용하거나 임의로 개조하여 사용하지 마십시오.
(이 경우, 개조된 안전장갑은 미인증품으로 사용 시 안전을 보장할 수 없습니다.)
 - ④ 장갑은 톱니모양 칼날로부터 보호할 목적 또는 작동 중인 기계의 부품에 얽힐 위험이 있을 경우에는 사용하지 말아야 합니다.
 - ⑤ 장갑은 노출된 불꽃과 접촉하여서는 안됩니다.
 - ⑥ 제품의 용도 외에는 사용할 수 없습니다.
 - ⑦ 본 제품은 천연 고무 라텍스를 포함하고 있어 알러지반응을 일으킬 수 있습니다.
 - ⑧ 본 제품은 화학물질, 특히, 석유를 원료로한 제품(오일, 가솔린, 유압액) 용액, 핸드크림, 접착제, 연고 등에 손상을 입을 수 있습니다. 이러한 화학물질에 접촉한 경우, 세척 후 전기검사 하십시오. 화학물질 노출의 일차 징후는 오염된 부분이 부풀어오르는 것입니다.
- 5. 점검사항과 점검방법**
 - ① 착용 전 육안 검사(매번): 작업 전 장갑 손상 유무 및 손상을 일으킬 만한 원인이 있는지를 확인하십시오. 물리적 손상(뿔림, 절단, 굽힘, 스크래치나 마모)의 징후 혹은 화학적 훼손(부풀어오름, 물리지거나 굳음, 끈끈해짐), 오존으로 인한 손상과 기타 다른 이상이 있는지 확인합니다. 사용 중 장갑이 찢어지거나 천공이 발생하면 즉시 폐기하기 바랍니다. 품질이 의심스러운 장갑은 사용하지 마시고 새 장갑을 사용하시기 바랍니다.
 - ② 착용 전 공기 주입 검사(매번): 공기를 넣어 장갑을 팽창시켜 검사할 때, 보통 크기의 2배 이상으로 부풀지 않도록 하십시오. 고무가 팽창되면 마모, 오존에 의한 손상, 스크래치 자국 등을 쉽게 발견할 수 있습니다. 구멍이 있는지 확인하려면 공기가 빠지는 소리가 나는지 확인하십시오. 이동식 공기주입기 사용이 불가능하다면, 소매를 돌돌말아 장갑안에 공기를 가두는 방식으로 확인할 수도 있습니다. 그리고 나서 바람이 새는 소리가 나는지 확인하십시오. 동일한 방식으로 장갑을 뒤집어서도 확인하십시오.
 - ③ 장갑 내부가 청결하지 못한 경우, 착용을 피하십시오. 이러한 경우 피부를 자극하여 피부염 또는 그 이상의 해를 끼쳐 피부건강을 악화시킬 수 있습니다.
 - ④ 전기 검사: 최소 6개월 마다 절연검사를 수행하십시오.
- 6. 교체**
 - ① 사용 전 제품의 변색 또는 오염이 있는 경우
 - ② 사용 전 제품이 뜯어져 있거나 찢어져 있는 경우단, 부적절한 취급이나 잘못된 보관에 의한 제품의 파손이나 손상이 있을 경우에는 판매자는 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 7. 폐기방법:** 사용한 장갑은 전염성 혹은 기타 위험물질로 오염되었을 가능성이 있습니다. 제품의 폐기 시 폐기물처리 관련 법규에 따라 산업용 폐기물로 분류하여 취급, 운반 및 폐기 처분해야 합니다.
- 8. 안전한 운반과 보관방법:**

직사광선과 습기를 피하고, 통풍이 잘 되는 서늘한 곳에 보관하십시오.
오존이나 노출된 불꽃으로부터 멀리 보관하십시오.
사용 후 보호가방에 보관하십시오. 장갑이 더러워진 경우, 비누물이나 변성 알코올로 세척하고, 49°C 미만에서 직사광선이나 오존을 피해 건조하십시오. 사용하지 않을 경우에는 마른 상태의 절연장갑을 보호용 커버를 씌워 보관합니다. 장갑의 손상을 피하기 위해, 장갑을 절대로 접거나 구기거나 안을 바깥으로 뒤집어 놓은 상태나 압력을 가해서 보관하지 마십시오.

