

SPRÁVNÉ NOŠENÍ PROTICHEMICKÝCH OCHRANNÝCH ODĚVŮ

protichemické ochranné obleky a rukavice AlphaTec® Typ 3 a 4

Práce v protichemických ochranných oblecích – Osvědčené postupy

- Protichemické ochranné obleky vás mohou ochránit pouze, pokud jsou:
 - správně vybrané;
 - správně nasazené;
 - použity ve správném prostředí;
 - neroztřhané, neproříznuté, nepropíchnuté ani jinak poškozené.
- Budte ohleduplní ke kolegům, kteří se nachází ve vaší blízkosti.
- Osoby nacházející se v nebezpečné zóně, které neprovádějí aktivní činnost, by měly mít nasazen ochranný oděv pro případ nouze.
- Protichemický ochranný oděv a/nebo doplňkové osobní ochranné prostředky (OOP) nesvlékejte při práci v nebezpečných oblastech.
- VY jste odpovědní za svou vlastní bezpečnost a pohodu!



Spolupráce ve dvojicích

Jednotlivci spolupracují ve dvojicích, přebírají odpovědnost za bezpečnost jeden za druhého a zajišťují správné nošení osobních ochranných prostředků (OOP).



1 Před svlékáním ochranného obleku

- Před vstupem do prostor umýváren a převlékárny vždy odstraňte co nejvíce znečištění.
- V případě potřeby použijte dekontaminační sprchu.
- Přesuňte se do určené oblasti dekontaminace mimo nebezpečí na pracovišti.
- Pokud je to možné, při likvidaci oděvu se postavte nad vak pro kontaminovaný oděv.
- V ideálním případě se opřete, ať získáte stabilitu.



2 Spolupráce ve dvojicích

- V závislosti na posouzení rizika a úrovni kontaminace může být vyžadován „asistent“, který vám pomůže se svlékáním protichemického ochranného obleku. Asistent rovněž používá OOP.
- Asistent napomáhá ke správnému provedení osvědčených postupů.
- Váš asistent by měl být vyškolen, aby zajistil dodržování správného postupu svlékání.
- Opatrně odstraňte pásku zajišťující ochranu proti chemikáliím, abyste předešli riziku další kontaminace.



3 Odstranění utěsnění ochranného obleku

- Případné utěsnění a přelepení ochranného obleku odstraňujte pomalu.
- Zabraňte nebezpečí další kontaminace.
- Asistent najde vnější tahač zipu pod bradou.
- Asistent opatrně rozeptne zip až do pasu.
- Asistent rozevře vnitřní kryt a rozeptne vnitřní červený zip.



4 Snímání kapuce

- Asistent uchopí kapuci oběma rukama v oblasti spánků.
- Asistent stáhne kapuci směrem nahoru a dozadu a sejme ji z hlavy.



5 Snímání ochranného obleku

- Asistent sejme a sroluje kapuci, čímž se minimalizuje další kontakt s kontaminovaným povrchem obleku.
- Asistent sejme a sroluje ochranný oblek přes ramena směrem dolů k pasu.



6 Snímání rukavic

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití.
- Asistent drží rukavici, čímž napomáhá s odstraněním rukávu.
- Uživatel vyjme jednu ruku a drží ji v poloze před hrudníkem.
- Postup opakujte pro druhou ruku.



7 Snímání obuvi

- Pokud je to možné, posaďte se, abyste zajistili bezpečné odstranění obuvi.
- Asistent opatrně odstraní pásku zajišťující ochranu proti chemikáliím.
- Asistent drží obuv a nohavice ochranného obleku.
- Uživatel se přesouvá do nekontaminované oblasti.



8 Likvidace

- Veškeré další OOP likvidujte v souladu s pokyny výrobce.
- Asistent bezpečně zlikviduje kontaminovaný ochranný oblek a další doplňkové OOP.
- Zajistěte, aby na pracovišti nezůstalo žádné kontaminované vybavení.