

# ACTIVARMR™

## 96-005

Knitted cotton liner for sweat management



Mehrzweck



Leichte Belastungen

## Gestricktes Baumwoll-Innenfutter für Schweißmanagement

- Unser für Profis entwickeltes Baumwollfutter ist für das Tragen unter gummiisolierten Handschuhen konzipiert und bietet Schweißabsorption und Komfort.
- Bleibt trocken, reduziert Irritationen und verbessert die Leistung bei langen Arbeitszeiten in anspruchsvollen Umgebungen



### Industrien

- Industrie

### Einsatzbereiche

- Als Trägermaterial unter einem Handschuh ohne Trägermaterial

# ACTIVARMR™

## 96-005

Knitted cotton liner for sweat management

### Hauptmerkmale

Enhanced comfort and breathability

### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	LÄNGE	VERPACKUNG
ActivArm® 96-005	Auskleidungsmaterial: Baumwolle, Spandex, Polyester	7, 8, 9, 10, 11, 12	215 / 8.5	12 Paar pro Polybeutel (Innenverpackung) 240 Paar pro Karton.

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II.  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro, Mexiko  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551