O fabricante
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o EPI descrito a seguir:

Ringers® 169

Produtos fabricados a partir de: [2022/12/21]

EPI destinado a ser utilizado contra riscos de categoria II





3X43FP

está em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) 2016/425 e com as normas EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, e é idêntico ao EPI que está sujeito ao exame UE de tipo (Módulo B, Anexo V do Regulamento) – com o número de certificado 032/2021/0725.02, emitido pelo Organismo Notificado:

CENTEXBEL (0493) TECHNOLOGIEPARK 70 B-9052 ZWIJNAARDE BELGIUM

e está sujeito ao procedimento previsto no Anexo VI (Módulo C) do Regulamento.

Guido Van Duren

Director - Regulatory Affairs

Ansell

Local: Bruxelas Data: 2022/12/21

O fabricante
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o EPI descrito a seguir:

Ringers® 169

Produtos fabricados a partir de: [2021/07/27] e até: [2022/12/20]

EPI destinado a ser utilizado contra riscos de categoria II





3X43FP

está em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) 2016/425 e com as normas EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, e é idêntico ao EPI que está sujeito ao exame UE de tipo (Módulo B, Anexo V do Regulamento) - com o número de certificado 032/2021/0725, emitido pelo Organismo Notificado:

CENTEXBEL (0493) TECHNOLOGIEPARK 70 B-9052 ZWIJNAARDE BELGIUM

e está sujeito ao procedimento previsto no Anexo VI (Módulo C) do Regulamento.

Guido Van Duren

Director - Regulatory Affairs

Ansell

Local: Bruxelas Data: 2021/07/27

O fabricante RINGERS GLOVES 8846 NORTH SAM HOUSTON PARKWAY WEST SUITE 110 HOUSTON TEXAS 77064 USA

e representante autorizado:
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

declaram, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o EPI descrito a seguir:

Ringers R169

Produtos fabricados a partir de: [2017/07/17] e até: [2021/07/26]

EPI destinado a ser utilizado contra riscos de categoria II

está em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) 2016/425 e com as normas EN 420:2003 + A1:2009, e é idêntico ao EPI que está sujeito ao exame UE de tipo (Módulo B, Anexo V do Regulamento) - com o número de certificado 0075/1256/162/07/17/0990, emitido pelo Organismo Notificado:

CTC - CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE (0075) 4, RUE HERMANN FRENKEL 69367 LYON CEDEX 07 - FRANCE

e está sujeito ao procedimento previsto no Anexo VI (Módulo C) do Regulamento.

Guido Van Duren

Director - Regulatory Affairs

Ansell

Local: Bruxelas Data: 2017/07/17

O fabricante RINGERS GLOVES 8846 NORTH SAM HOUSTON PARKWAY WEST SUITE 110 HOUSTON TEXAS 77064 USA e representante autorizado:
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS
BELGIUM

declaram, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o EPI descrito a seguir:

Ringers R169

Produtos fabricados até: [2017/07/16]

EPI destinado a ser utilizado contra riscos de categoria II



está em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) 2016/425 e com as normas EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, e é idêntico ao EPI que está sujeito ao exame CE de tipo – com o número de certificado 0075/1256/162/10/14/1045 EXT 01/10/14 emitido pelo Organismo Notificado:

CTC - CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE (0075) 4, RUE HERMANN FRENKEL 69367 LYON CEDEX 07 - FRANCE

e está sujeito ao procedimento previsto no Anexo VI (Módulo C) do Regulamento.

Guido Van Duren

Director - Regulatory Affairs

Ansell

Local: Bruxelas Data: 2014/10/15